

Inname rapport


Order Nummer: 0000000744598-NL876
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 12.03.2024
Kenteken: XG-631-G

Voertuiggegevens

Jaguar I-Pace;Terreinwagen;Electric;Automatic;Grey

| | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| VIN: | SADHA2B18K1F69751 | Kilometers gelezen: | 134957 km |
| Eerste registratie / : | 28.12.2018 / 0 | Inspectie Datum / -plaats: | 12.03.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE |
| Soort voertuig: | Auto | Type voertuig: | SUV/Pickup |
| HSN/TSN: | | Auto Rookvrij: | Ja |
| Staat buiten: | 2 - Goed | Toestand Interieur: | 2 - Goed |

Schadebeoordeling



- 1.) Achterbumper | Krassen
- 2.) A-stijl voor - rechts | Krassen
- 3.) Portier voor - links | Deuk/deuken
- 4.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;



Schade foto's



1. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie




1. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



1. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



2. A-stijl voor - rechts
Krassen - Spuiten



2. A-stijl voor - rechts
Krassen - Spuiten



3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen

Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



Andere











Andere

Algemeen examen

| | |
|------------------|--|
| Proefrit: | Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd. |
|------------------|--|

Overzicht van technisch onderzoek

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------------|------------------|---|
| Olieverlies: | niet mogelijk |  | | | |
| Remsysteem: | in orde |  | Koppeling: | Niet beschikbaar |  |
| Draaiende motor: | in orde |  | Schokbreker: | in orde |  |
| Proefrit: | In orde |  | Transmissie: | in orde |  |
| Dashboardoverzicht: | in orde |  | | | |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.