

Inname rapport


Order Nummer: 0000000747365-NL876
Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 23.02.2024
Kenteken: ZT-658-R

Voertuiggegevens

Volkswagen T-Cross;Terreinwagen;Petrol;Automatic;Black

VIN:	WVGZZZC1ZKY052569	Kilometers gelezen:	94669 km
Eerste registratie / :	09.08.2019 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	23.02.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Hatchback
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Toestand Interieur:	3 - Gemiddeld

Schadebeoordeling



- 1.) Achterbumper | Gebruikssporen
- 2.) Voorbumper | Krassen
- 3.) Voorspoiler | Deuk/deuken
- 4.) Dak | Hagelschade
- 5.) multimedia systeem gaat niet aan | Gebruikssporen
- 6.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

Schade foto's



1. Voorbumper
Krassen - Spuiten



1. Voorbumper
Krassen - Spuiten



1. Voorbumper
Krassen - Spuiten



2. Voorspoiler
Deuk/deuken - Vernieuwen



2. Voorspoiler
Deuk/deuken - Vernieuwen



3. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



3. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



3. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



3. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten

Gebruikssporen



1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. multimedia systeem gaat niet aan
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere











Andere

Algemeen examen

Proefrit:	<p>Uitgevoerd beperkte</p> <p>Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.</p>
------------------	---

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	in orde 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.