

Inname rapport


Order Nummer: 0000000755412-NL870
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 12.04.2024
Kenteken: XV-942-B

Voertuiggegevens

Tesla Model 3;Sedan;Electric;Automatic;Black

VIN:	5YJ3E7EB9KF240718	Kilometers gelezen:	71889 km
Eerste registratie / :	27.03.2019 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	12.04.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Sedan
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	2 - Goed	Toestand Interieur:	2 - Goed

Schadebeoordeling



- 1.) Motorkap | Krassen
- 2.) Voorbumper | Krassen
- 3.) Velg voor - rechts | Krassen
- 4.) Portier achter - rechts | Krassen
- 5.) Achterbumper | Krassen
- 6.) Sierlijsten voor - links | Krassen
- 7.) Voorbumper | Krassen
- 8.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: niet mogelijk; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

 **CAR CONTROL CENTRE**

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten




Andere




Andere



Andere



Andere



1. Motorkap
Klassen



1. Motorkap
Krassen



1. Motorkap
Krassen



2. Voorbumper
Krassen



2. Voorbumper
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



3. Velg voor - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



5. Achterbumper
Krassen



5. Achterbumper
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen




6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



6. Sierlijsten voor - links
Krassen



7. Voorbumper
Krassen



7. Voorbumper
Krassen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen

Algehele staat: ★★★★★

Technische staat						
	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Motor		✓				Goede conditie
Versnellingsbak		✓				Goede conditie
Koppeling		✓				Goede conditie
Remsysteem		✓				Goede conditie
Uitlaatsysteem		✓				Goede conditie
Olieverlies			✓			Gebruikte staat








Toestand Exterieur						
	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Carrosserie			✓			Gebruikte staat
Lakwerk			✓			Gebruikte staat
Banden			✓			Gebruikte staat
Velgen			✓			Gebruikte staat
Beglazing		✓				Goede conditie

Toestand Interieur						
	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Hemelbekleding		✓				Goede conditie
Stoelvulling		✓				Goede conditie
Vloerbekleding		✓				Goede conditie
Stoelbekleding		✓				Goede conditie

Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★★☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
☆☆☆☆☆	Hernieuwbare staat	Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.

Algemeen examen	
Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek					
Olieverlies:	niet mogelijk				
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	niet mogelijk	
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde	
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde	
Dashboardoverzicht:	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.